

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

**INDAGINE SU ALCUNI ASPETTI NATURALI DEL
TERRITORIO COMUNALE**

A cura del Centro Villa Ghigi

Ricerche e testi: *Dr. Ivan Bisetti, Dr. Roberto Diolaiti*

Elaborazioni cartografiche: *Silvia Salvatorelli*

Coordinamento: *Dr. Mino Petazzini*

SCHEDE CENSIMENTO DEGLI INVASI

SETTEMBRE 1998

Scheda N. 1

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	via Pero Storto	
Proprietà	Mazzetti	
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra e cemento	
Uso	pesca	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia	3
Arbustive	robinia	1
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (carpa, pesce gatto, tinca, branzino); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale	fra i coltivi	
Valutazione		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 2

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Podere Concezione
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e cemento
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	escluso comune 2
	cannuccia 3
Arbustive	salice bianco 3
	olmo campestre 2
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (pesce gatto, carpa); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (rondini); MAMMIFERI (nutria)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	fra i coltivi, sul retro di abitazione colonica e a poca distanza da un canale
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	4

Scheda N. 3

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	via Cornetta - Podere S. Antonio
Proprietà	Sg. TAROZZI FRANCO
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	ornamentale
Rifiuti	laterizi
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 2
	iris giallo 2
Arbustive	robinia 2
Arboree	robinia A2
	salice bianco A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (pesce gatto, carpa); ANFIBI (rana verde e in passato anche tritone crestato)
Specie terrestri	RETTILI (natrice dal collare); UCCELLI (anatre)
Valutazione	2
Contesto ambientale	laghetto ornamentale sul retro di una abitazione in via di ristrutturazione
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 4

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	via Cornetta	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	limpida	
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	miriofillo	3
	tifa a foglie larghe	3
	carici	3
Arbustive	salice bianco	1
	biancospino	2
	olmo campestre	2
Arboree		0
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (notonetta, ninfe di libellula, larve di chironomidi); ANFIBI (rana verde);	
	RETTILI (testuggine esotica)	
Specie terrestri	UCCELLI (cutrettola)	
Valutazione		2
Contesto ambientale	fra i coltivi	
Valutazione		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		7

Scheda N. 5

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	Cavedagnone	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in cemento, terra e mattoni	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	2
	Arbustiva	0
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali	3
Arbustive		0
Arboree	salice bianco	A2
	frassino meridionale	A1
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (carpa); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	INSETTI (libellula depressa)	
Valutazione		1
Contesto ambientale		circondato da estesi appezzamenti di grano
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 6

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	La Torre
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	assente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	laterizi
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 3
	scirpo 3
	giuncò fiorito 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	pioppo nero ibrido B3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	
Valutazione	0
Contesto ambientale	tra i campi
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 7

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	La Torre
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	pioppo nero B2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi)
Specie terrestri	INSETTI (libellula depressa); UCCELLI (airone cenerino, altra avifauna)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i campi
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 8

Ubicazione	
Frazione	Asia
Località, nome podere, via	via Asia
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	sì
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 3
	carici 2
	scirpo 1
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (carpa); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (anatre)
Valutazione	1
Contesto ambientale	a un incrocio stradale, a lato di una abitazione
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 9

Ubicazione	
Frazione	Asia
Località, nome podere, via	Podere Fornace - via Alpa
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	di tutti i tipi e in abbondanza
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 3
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 2
	giunco fiorito 1
	tifa a foglie larghe 3
Arbustive	rovo 3
	olmo campestre 2
	indaco bastardo 1
Arboree	salice piangente A2
	olmo campestre B2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua e ricca avifauna)
Valutazione	2
Contesto ambientale	poco distante da una abitazione in ristrutturazione
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 10

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	via Giovecca - Podere Parmeggiani
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	
1	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe
	canna
	erbacee ruderali
Arbustive	salice bianco
	olmo campestre
Arboree	pioppo nero
	pioppo cipressino
Valutazione	
1	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
	tra i frutteti
Valutazione	
2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
5	

Scheda N. 11

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via		
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	limpida	
Sponde	in terra e ciottoli	
Uso	irriguo e ornamentale	
Rifiuti	no	
Valutazione	2	
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	miriofillo	2
	brasche di palude	2
	lenticchia d'acqua	2
	giunco fiorito	2
	rafale foglie larghe	2
	scirpo	2
	menta acquatica	2
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione	2	
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (gambusia, carassio); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule)	
Valutazione	1	
Contesto ambientale	tra i campi	
Valutazione	2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		7

Scheda N. 12

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Podere Melloni
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra e cemento
Uso	in abbandono
Rifiuti	sì
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 2
	lenticchia d'acqua 2
	tifa a foglie larghe 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
	fruttiferi 2
Arboree	pioppo nero A1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellula depressa)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra coltivi e frutteti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 13

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	
2	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	miriofillo
	tifa a foglie larghe
	cannuccia
Arbustive	salice bianco
Arboree	pioppo nero (diametro cm 60)
Valutazione	
2	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (rondini)
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
fra i coltivi, a breve distanza da altri invasi	
Valutazione	
2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
7	

Scheda N. 14

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	
1	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	brasche di palude
	tifa a foglie larghe
	cannucchia
Arbustive	olmo campestre
Arboree	olmo capestre
	cipresso calvo
	pino dell'Himalaya
Valutazione	
1	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi, ninfe di libellula); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	RETTILI (natrice dal collare)
Valutazione	
2	
Contesto ambientale	
	nei campi, nelle adiacenze di altri invasi, risulta dalla suddivisione di uno specchio d'acqua di forma allungata
Valutazione	
2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
6	

Scheda N. 15

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via		
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua	3
	cannuccia	2
	tifa a foglie larghe	3
Arbustive	salice bianco	2
	olmo campestre	2
Arboree	olmo campestre	B1
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (alborella); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua, nitticora)	
Valutazione		1
Contesto ambientale	nei campi, nelle adiacenze di altri invasi, risulta dalla suddivisione di uno specchio d'acqua di forma allungata; sul fondo è presente poltiglia maleodorante	
Valutazione		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		5

Scheda N. 16

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	brasche di palude 3
	alghe 3
	cannuccia 3
Arbustive	salice piangente 1
	olmo campestre 1
Arboree	
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	CROSTACEI (gamberi); PESCI (alborella); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (cornacchia grigia); MAMMIFERI (nutria)
Valutazione	2
Contesto ambientale	nei campi, a fianco di altri invasi e di una zona di rinaturazione (rimboschimento con specie autoctone)
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 17

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	via Luna	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia	3
Arbustive	salice bianco	1
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale	tra frutteti e campi	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 18

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Parma - via Luna
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	ornamentale
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	0
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	UCCELLI (anatre e oche domestiche)
Valutazione	0
Contesto ambientale	sul retro di una abitazione, circondato da un prato sfalcato
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	1

Scheda N. 19

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	via della Croce	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in cemento	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	sì	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	2
	Arborea	2
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	brasche di palude	2
	alghe	3
	iris giallo	2
	carici	2
Arbustive	rovi	3
	prugnolo	3
	olmo campestre	2
	biancospino	2
Arboree	frassino meridionale	B2
	pioppo nero	B2
	farnia	B2
Valutazione		3
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (avifauna, rondine)	
Valutazione		1
Contesto ambientale	tra i coltivi	
Valutazione		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		6

Scheda N. 20

Ubicazione		
Frazione	Asia	
Località, nome podere, via	via Asia - c/o La Torre	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	media	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	elevato	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	2
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	alghe	3
	lenticchia d'acqua	3
	giunco fiorito	2
	giunchi	3
	iris giallo	2
	tifa a foglie larghe	3
Arbustive	erbacee ruderali	3
	salici	2
	olmo campestre	2
Arboree	prugnolo	2
	frassino meridionale	A1
	salice piangente	A1
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	UCCELLI (nitticora e ricca avifauna)	
Valutazione		1
Contesto ambientale		
	tra i campi, a breve distanza da un antico nucleo rurale circondato da un vasto giardino	
Valutazione		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
		6

Scheda N. 21

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	Fondo Mengoli - via Pilastrello	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	medio	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	sì	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	alghe	3
	miriofillo	2
	scirpo	2
	cannuccia	3
	erbacee ruderali	3
Arbustive		0
Arboree	fruttiferi	2
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (notonetta); PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua con pulcini)	
Valutazione		2
Contesto ambientale		
	tra i campi (il proprietario vorrebbe chiuderlo)	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
		5

Scheda N. 22

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Paleotti
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	di tutti i tipi
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 3
	lenticchia d'acqua 2
	mestolaccia 2
	tifa a foglie larghe 3
	cannuccia 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	salice bianco A2
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	MOLLUSCHI (limnea); IRUDINEI (sanguisuga); INSETTI (notonetta); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua, gazza, cardellino)
Valutazione	2
Contesto ambientale	fra i coltivi in una situazione di degrado
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	6

Scheda N. 23

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	via Giovecca	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali	3
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche		
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale		
completamente circondato da un esteso appezzamento a grano e quindi impossibile da raggiungere		
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		3

Scheda N. 24

Ubicazione		
Frazione	Poggetto	
Località, nome podere, via	pesca sportiva Lago Verde	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	due rettangolari e uno quadrato	
Superficie	grande	
Presenza acqua	assente in uno, presente negli altri	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	pesca	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe	1
	graminacee	3
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie ittiche introdotte)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale		
	a margine dell'abitazione, circondati da prati sfalciati	
Valutazione		0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		2

Scheda N. 25

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Allevamenti Lago Verde
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	10 invasi di forma rettangolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra
Uso	pesca (allevamento)
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	miriofillo 3
	alghe 2
	brasche di palude 2
	salcerella 2
	giunchi 2
	lirio a foglie larghe 2
	carici 2
	cannuccia 2
	erbacee ruderali 2
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (airone cenerino, nitticora, gabbiano reale e comune)
Valutazione	2
Contesto ambientale	rialzati rispetto ai vicini coltivi e dominati da un elettrodotto
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 26

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Palazzo Melloni
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 2
	brasche di palude 2
	salcerella 2
	carici 1
	scirpo 2
Arbustive	salici 1
Arboree	pioppo nero B2
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (alborella)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi e a poca distanza da impianti di colture protette
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 27

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	via Postrino
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra e cemento
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule)
Valutazione	1
Contesto ambientale	nei campi a lato di cavedagna
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 28

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	via Ridolfina
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	assente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe (copertura totale) 3
	erbacee radicali 3
Arbustive	salice bianco 1
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	
Valutazione	0
Contesto ambientale	tra campi di cereali e frutteti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 29

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	Casa Bruciata - c/o scolo Poggetto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	olmo campestre B2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine, storno)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra campi di cereali e frutteti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 30

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	via Mozza
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe
	brasche di palude
	tifa a foglie larghe
	scirpi
Arbustive	salice bianco
Arboree	
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	MOLLUSCHI (limnea); INSETTI (gerridi); PESCI (alborella, carpa)
Specie terrestri	UCCELLI (rondini)
Valutazione	1
Contesto ambientale	fra i campi, sponde sfalciate, a ridosso di vivaio di abete rosso
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 31

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	c/o scolo Fossetta Minore
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	sì
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua (copertura totale) 3
	cannuccia 3
	dulcamara 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	salice bianco A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra coltivi e frutteti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 32

Ubicazione	
Frazione	Poggetto
Località, nome podere, via	via Mozza - c/o scolo Fossetta Minore
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannucce 3
Arbustive	salice bianco 1
	pero 1
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (gambusia, alborella, pesce gatto)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	al margine di un vigneto, a lato del canale e in prossimità di una modesta zona di rimboschimento e di una pioppeta industriale
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 33

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	Lagheti a lato del Canale Emiliano-Romagnolo
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	5 invasi di forma varia
Superficie	grande
Presenza acqua	presente (due invasi vengono periodicamente prosciugati)
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	caccia
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3 Arbustiva 1 Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3 salicella 2 tifa a foglie larghe 2 erbacee ruderali 3
Arbustive	salici bianchi 1
Arboree	pioppo nero A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (germani reali, airone cenerino, cannaiola, avifauna minore); MAMMIFERI (nutria)
Valutazione	1
Contesto ambientale	area faunistica costituita da una serie di specchi d'acqua circondato da poco canneto discontinuo
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
3	

Scheda N. 34

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	via Massumatico 4480
Proprietà	Govoni Armando (possessore) <i>PARTECIPANZA AGRARIA Pieve d' Cento</i>
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interramento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra e cemento
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (carpa, anguilla, persico sole, pesce gatto)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine)
Valutazione	1
Contesto ambientale	nei pressi dell'abitazione
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 35

Ubicazione	
Frazione	San Benedetto
Località, nome podere, via	Podere Fornace
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	assente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	assente
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 3
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	pioppo, cipressino A3
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	
Valutazione	0
Contesto ambientale	all'interno del perimetro di un giardino
Valutazione	0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	2

Scheda N. 36

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	via Massumatico (a lato del cimitero)
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	ovale
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente (poca)
Grado di interrimento	medio
Acqua	limpida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	contenitori di plastica
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	fruttiferi 2
	salice 2
Arboree	pioppo nero A2
	salice bianco A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua con nidiacei, nitticora)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	verso i coltivi è da segnalare un manufatto semicircolare in mattoni, simile all'incile di un pozzo, addossato ad una sponda (forse si tratta dell'opera di captazione di una risorgiva)
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	4

Scheda N. 37

Ubicazione		
Frazione	Massumatico	
Località, nome podere, via	Podere Calderini - via Sampiera - via Asia	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	grande	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	elevato	
Acqua	torbida e scarsa	
Sponde	in terra e ciottoli	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	no	
Valutazione	2	
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	miriofillo	3
	cannuccia	3
	erbacee foderali	3
Arbustive	pioppo nero	1
Arboree	pioppo nero	B1
	salice bianco	A1
Valutazione	1	
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua e altra avifauna)	
Valutazione	1	
Contesto ambientale	circondato dai coltivi	
Valutazione	1	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		5

Scheda N. 38

Ubicazione		
Frazione	Massumatico	
Località, nome podere, via	via Sampiera - via Asia	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in mattoni e ciottoli (ammucchiati)	
Uso	irriguo	
Rifiuti	sì	
Valutazione	2	
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	2
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe	2
	canna	2
	erbacee ruderali	3
Arbustive	salice bianco	2
	nocciuolo	1
	prugnolo	1
Arboree	farnia	A1
	fruttiferi	B1
Valutazione	1	
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	UCCELLI (gazza e airone cenerino)	
Valutazione	1	
Contesto ambientale		
	fiancheggiato da campi di grano e da un piccolo orto con fruttiferi	
Valutazione	1	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		5

Scheda N. 39

Ubicazione		
Frazione	San Benedetto	
Località, nome podere, via	via Torricella	
Proprietà	Tugnoli	
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		2
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia	3
	tifa a foglie larghe	3
Arbustive	salice bianco	1
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	UCCELLI (rondine)	
Valutazione		1
Contesto ambientale		tra i coltivi, a breve distanza dalla strada
Valutazione		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		6

Scheda N. 40

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	via Massumatico
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	ovale irregolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida (limpida solo in un angolo)
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	laterizi, vasi in coccio, pneumatici
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	aristocchia 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	robinia 2
Arboree	salice bianco A2
	farnia A1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine); MAMMIFERI (ratto)
Valutazione	1
Contesto ambientale	a lato dell'abitazione e al margine dei campi; segnalate infiltrazioni fognarie
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 41

Ubicazione		
Frazione	San Benedetto	
Località, nome podere, via	via Stagni	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente (pochi cm di profondità)	
Grado di interrimento	medio	
Acqua	torbida e maleodorante	
Sponde	in ciottoli e mattoni	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	sì	
Valutazione		2
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	2
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua	3
	tifa a foglie larghe	2
	dulcamara	2
Arbustive	salice bianco	3
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	UCCELLI (nitticora)	
Valutazione		1
Contesto ambientale	circondato da campi di frumento	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		5

Scheda N. 42

Ubicazione	
Frazione	San Benedetto
Località, nome podere, via	Pina - via Fornace Tanari
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida e maleodorante
Sponde	in cemento
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
	giunco fiorito 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 3
	olmo campestre 3
Arboree	salice bianco A3
	olmo campestre A1
	farnia A1
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); C1648ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (nitticora, martin pescatore)
Valutazione	2
Contesto ambientale	
	a lato della strada, tra coltivi e frutteti; discreta composizione floristica della cintura vegetale
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	7

Scheda N. 43

Ubicazione	
Frazione	San Benedetto
Località, nome podere, via	Villa Grandi - via S. Benedetto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	ovale
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	ornamentale
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	ninfea 1
	erbacee ruderali 2
Arbustive	0
Arboree	cipresso calvo B3
	liquidambar B2
	tortora B3
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi)
Specie terrestri	UCCELLI (tortora dal collare)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	nei campi, sul retro dell'abitazione padronale all'interno della tenuta, in un contesto di rinaturazione
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 44

Ubicazione		
Frazione	San Benedetto	
Località, nome podere, via	Case Riviera - via S. Benedetto	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	ornamentale	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe	2
Arbustive	sanguinella	2
Arboree	acero americano	B2
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale		
	piccolo laghetto ornamentale in area verde non recintata tra parco di villa e abitazioni adiacenti, arredato con manufatti in mattoni e arredi lapidei	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		3

Scheda N. 45

Ubicazione	
Frazione	San Benedetto
Località, nome podere, via	Ca' Rossa - via Fornace Magli
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	cemento
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	0
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	
Valutazione	0
Contesto ambientale	vasca di raccolta idrica a lato di abitazione colonica
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	1

Scheda N. 46

Ubicazione	
Frazione	San Benedetto
Località, nome podere, via	Fornace Magli - via Fornace Magli
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra e ciottoli (pochi)
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 3
	Arborea 3
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo 2
	erbacee modulari 2
Arbustive	olmo campestre 3
Arboree	salice bianco A3
	olmo campestre A3
	pioppo nero B3
	pioppo grigio B2
	farnia A1
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (carassio dorato, persico sole, ;)
Specie terrestri	ANFIBI (rana verde)
	UCCELLI (verdoni)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra coltivi, nei pressi di una abitazione, con una buona cornice vegetale
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 47

Ubicazione	
Frazione	San Benedetto
Località, nome podere, via	Fornace Magli - via Fornace Magli
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo 3
	carici 2
	ranuncolo acquatico 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (carassio dorato); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra coltivi e frutteti
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	6

Scheda N. 48

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	Commenda - via Novelli
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia
	tifa a foglie larghe
	erbacee ruderali
Arbustive	
Arboree	farnia
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra coltivi e frutteti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 49

Ubicazione		
Frazione	Sant'Alberto	
Località, nome podere, via	Varane di Sotto - via Novelli	
Proprietà	tre proprietari	
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbido	
Sponde	in terra e ciottoli	
Uso	irriguo	
Rifiuti	sì	
Valutazione		2
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	2
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe	1
	scirpo	1
	erbacee ruderali	3
Arbustive	salice bianco	2
	olmo campestre	2
Arboree	salice bianco	A2
	pioppo nero	A1
	farnia	B1
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)	
Specie terrestri	UCCELLI (germano con 12 nidiacei, rondine e altra avifauna)	
Valutazione		1
Contesto ambientale	tra i campi ai lati di una strada secondaria; dominato da una linea elettrica aerea	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		6

Scheda N. 50**Ubicazione**

Frazione Massumatico
Località, nome podere, via via Novelli
Proprietà

Caratteristiche

Forma rettangolare
Superficie media
Presenza acqua presente
Grado di interrimento medio
Acqua torbida e maleodorante
Sponde in terra e ciottoli
Uso in abbandono
Rifiuti sì

Valutazione

2

Componente vegetale

Vegetazione sulla superficie
Vegetazione sulle sponde

assente
Erbacea 3
Arbustiva 1
Arborea 1

Specie presenti

Idrofite, elofite, erbacee

cannuccia 3
tifa a foglie larghe 2
erbacee ruderali 3

Arbustive

salice bianco 2

Arboree

pioppo nero B2

Valutazione

1

Osservazioni faunistiche

Specie acquatiche

ANFIBI (rana verde)

Specie terrestri

UCCELLI (rondine, airone cenerino,
nitticora, avifauna minore); MAMMIFERI (
3 giovani nutrie)

Valutazione

1

Contesto ambientale

nei pressi di una abitazione colonica e a lato
della strada; nell'acqua sono presenti alcuni
olmi secchi

Valutazione

1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

5

Scheda N. 51

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	via Varane
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in cemento
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	olmo campestre 2
Arboree	salice bianco (su un lato a portamento policoormico) A3
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua con nidiacei e altra avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi; nell'acqua sono da segnalare diversi rami e fusti stroncati
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 52

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	via Varane
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	ranuncolo acquatico 3
	tifa a foglie larghe 3
	equiseti 3
Arbustive	salice bianco 2
	frutiferi 1
Arboree	salice bianco (esemplari capitozzati) A2
	gelso bianco A1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (girini) girini, specie ittiche di varie specie (avanotti)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua con nidiacei, rondine)
Valutazione	2
Contesto ambientale	tra i coltivi
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 53

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	Prati Villani
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	assente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	
Sponde	in terra e cemento
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali (su tutta la superficie dell'invaso) 3
Arbustive	biancospino 1
	olmo campestre 3
Arboree	olmo campestre B3
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	INSETTI (libellula); UCCELLI (cuculo e altra avifauna)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi; il proprietario vorrebbe riattivarlo
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	4

Scheda N. 54

Ubicazione		
Frazione	Massumatico	
Località, nome podere, via	via Massumatico	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	ciottoli	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		3
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	2
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	carici	2
	scirpo	2
	giunchi	2
	giunco fiorito	2
Arbustive	olmo campestre	2
Arboree	salice bianco (esemplari policormici)	A2
	olmo campestre	B2
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (cimice acquatica, gerridi)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (airone cenerino e altra avifauna minore)	
Valutazione		2
Contesto ambientale	tra i coltivi	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		8

Scheda N. 55

Ubicazione	
Frazione	Massumatico
Località, nome podere, via	via Massumatico
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	ciottoli (su due lati)
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 3
	ranuncolo acquatico 2
	lenticchia d'acqua 2
	scirpo 2
	tifa a foglie larghe 2
	mentha acquatica 1
	carici 2
Arbustive	rovo 2
	prugnolo 3
	olmo campestre 2
Arboree	salice bianco A2
	farnia A2
Valutazione	3
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, picchio verde)
Valutazione	1
Contesto ambientale	la cintura vegetale che circonda il macero risalta tra i coltivi
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8

Scheda N. 56

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	Casa Zanotti - via Massumatico
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	laterizi
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 3
	dulcamara 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	salice bianco B3
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia, persico sole); ANFIBI
	(rana verde); RETTILI (testuggine esotica)
Specie terrestri	MAMMIFERI (ratto)
Valutazione	1
Contesto ambientale	a lato della strada e del giardino dell'abitazione
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 57

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	via Asia
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	
2	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	miriofillo 2
	ninfea 1
	scirpo 2
	carici 3
	liriofillo a foglie larghe 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	0
Valutazione	
2	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, anatre da cortile)
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
	tra coltivi e frutteti, dominato da un elettrodotto
Valutazione	
2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
7	

Scheda N. 58

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	via Asia
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	laterizi
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	miriofillo 2
	brasche di palude 2
	giunchi 2
	tila a foglie larghe 3
	salcerella 2
	carici 2
	scirpo 2
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	salice bianco (capitozzato) A3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	CROSTACEI (Gammarus spp.); INSETTI (cimice d'acqua, ninfe di libellula); PESCI (gambusia); ANFIBI (girini neotenici)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinelle, anatre)
Valutazione	3
Contesto ambientale	tra coltivi e frutteti
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9

Scheda N. 59

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	via Asia
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	pneumatici ed elettrodomestici
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	giunco fiorito 3
	tifa a foglie larghe 2
	carici 1
	iris giallo 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco (in filare sulle sponde) 3
Arboree	salice bianco (in filare capitozzato sulle sponde) A3
	pioppo nero A1
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde, girini)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, rigogolo, rondine)
Valutazione	2
Contesto ambientale	tra i coltivi, a breve distanza dalla strada
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8

Scheda N. 60

Ubicazione

Frazione Capoluogo
Località, nome podere, via via Asia
Proprietà

Caratteristiche

Forma rettangolare
Superficie media
Presenza acqua presente
Grado di interrimento scarso
Acqua torbida
Sponde ciottoli
Uso irriguo
Rifiuti no

Valutazione

3

Componente vegetale

Vegetazione sulla superficie presente 3
Vegetazione sulle sponde
Erbacea 1
Arbustiva 1
Arborea 1

Specie presenti

Idrofite, elofite, erbacee
alghe 2
brasche di palude 2
tifa a foglie larghe 1
Arbustive
salici 2
olmo campestre 2
sanguinello 1
fruttiferi 1
Arboree
pioppo nero A2

Valutazione

2

Osservazioni faunistiche

Specie acquatiche INSETTI (gerridi); PESCI (gambusia);
ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri UCCELLI (rondine)

Valutazione

1

Contesto ambientale

a lato di via Asia e inserito tra i coltivi;
sono in corso lavori di abbattimento della
vegetazione arborea

Valutazione

1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

7

Scheda N. 61

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	via Asia
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	limpida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	sì
Valutazione	
2	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 2
	miriofillo 3
	tifa a foglie larghe 3
	equiseto 3
Arbustive	0
Arboree	salice bianco A2
	salice bianco B1
Valutazione	
2	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (notonetta); PESCI (gambusia);
	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, rondini)
Valutazione	
2	
Contesto ambientale	
tra coltivi a lato della strada	
Valutazione	
1	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
7	

Scheda N. 62

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	Riviera Nuova
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	cisterne e laterizi
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 3
	scirpo 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salici 3
Arboree	pioppo nero B3
	olmo campestre B3
	salice bianco B2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	MOLLUSCHI (limnea); PESCI (gambusia, alborella); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, rondine e altra avifauna)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi, in parte colmato dai rifiuti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 63

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	c/o scola S. Alberto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
	iris giallo 2
	dulcamara 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	farnia B2
	gelso bianco B1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (pesce gatto); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua); MAMMIFERI (nutria)
Valutazione	1
Contesto ambientale	nei coltivi in prossimità di un canale, risulta dalla suddivisione di un invaso più grande
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 64

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	c/o scola S. Alberto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
	scirpo 2
	iris giallo 2
	erbacce ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
	sanguinello 2
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (pesce gatto)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua);
	MAMMIFERI (nutria)
Valutazione	1
Contesto ambientale	nei coltivi in prossimità di un canale, risulta
	dalla suddivisione di un invaso più grande
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 65

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via S. Pasquale
Proprietà	Isani
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida e scarsa
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	sì
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 3
	scirpo 2
	giunchi 1
	giunco fiorito 1
	carici 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	salice bianco A3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (notonetta); PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde); RETTILI (testuggine esotica)
Specie terrestri	UCCELLI (rondini, avifauna minore e segnalazioni di frequentazioni di ardeidi e rapaci)
Valutazione	2
Contesto ambientale	nei pressi di un incrocio stradale e di fronte ad alcune abitazioni; i frontisti vorrebbero ripristinare una situazione più naturale
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 66

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via S. Pasquale
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	assente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	assente
Sponde	in ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
	erbacee ruderali (su tutta la superficie dell'invaso) 3
Arbustive	prugnolo 1
	salice bianco 2
	olmo campestre 1
Arboree	salice bianco A3
	gelso B1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	UCCELLI (avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 67

Ubicazione		
Frazione	Sant'Alberto	
Località, nome podere, via	via Varane	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	medio	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo	
Rifiuti	laterizi	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	alghe	3
	cannuccia	3
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	MOLLUSCHI (limnea); PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale		nei coltivi, in prossimità dell'incrocio stradale
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 68

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via Varane
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	
2	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo
	giunchi
	tifa a foglie larghe
	salcerella
Arbustive	salice bianco
	pioppo nero
Arboree	
Valutazione	
1	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine)
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
a lato della strada, alimentato da una canaletta; i bordi sono sfalciati con solo una siepe di lauroceraso sul lato strada	
Valutazione	
1	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
5	

Scheda N. 69

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via Varane
Proprietà	Soverini
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	bottiglie
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 3
	Arborea 3
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 3
Arbustive	biancospino 2
	prugnolo 3
Arboree	salice bianco A3
	olmo campestre A3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi, ninfa di libellula, notonetta); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (nitticora, martin pescatore, rondini e altre specie appartenenti all'avifauna minore)
Valutazione	2
Contesto ambientale	
	a lato della strada, con abbondante vegetazione arborea e arbustiva; sul retro si trova una radura sfalciata e perimetrata da alberi; sul lato orientale una canaletta si impaluda in una pozza con tife, giunchi e menta acquatica
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	7

Scheda N. 70

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	via Corso
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo
Rifiuti	sì
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	carici 3
	scirpo 2
Arbustive	salice bianco 3
	olmo campestre 2
Arboree	pioppo nero A3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua)
Valutazione	1
Contesto ambientale	nei pressi di casa colonica e a poca distanza dalla linea ferroviaria
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 71

Ubicazione		
Frazione	Capoluogo	
Località, nome podere, via	via Corso	
Proprietà	Bianchi	
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	cemento (ciottoli accatastati sulle sponde)	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	1
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali	3
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		0
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche		
Specie terrestri	UCCELLI (anatre da cortile)	
Valutazione		0
Contesto ambientale	recintato, sul retro della casa	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		2

Scheda N. 72

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	Possessione Sant'Eurasia
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 2
	miriofillo 3
	brasche di palude 3
	menta acquatica 2
	giunchi 3
	erba a foglie larghe 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	sanguinello 1
Arboree	farnia B1
	salice bianco B2
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (ninfe di libellula); PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (cutrettola)
Valutazione	2
Contesto ambientale	fra i coltivi
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8

Scheda N. 73

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via S. Alberto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3
	scirpo 1
Arbustive	salice bianco (esemplari capitozzati) 3
Arborea	pioppo nero B1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (rondone, cardellino, gallinella d'acqua con nidiacei)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	a lato di alcuni capannoni industriali e sul retro di abitazione colonica; le sponde sono periodicamente sfalciate
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	5

Scheda N. 74

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	Laghetti Sant'Alberto - via S. Alberto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	tre invasi di forma varia
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea (solo per uno degli invasi) 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	salice piangente B1
	pioppo nero B1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	laghetti per la pesca recintati e circondati da prato sfalcato
Valutazione	0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	2

Scheda N. 75

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via S. Alberto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in mattoni e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	
2	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	giunco fiorito 1
	scirpo 2
	salcerella 1
	erbacce ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	salice bianco A3
	pioppo cipressino B2
	pioppo bianco (diametro cm 42) A1
Valutazione	
2	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (alborella)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (nitticora e avifauna minore)
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
	tra i coltivi, circondato da una cospicua cintura vegetale
Valutazione	
2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
7	

Scheda N. 76**Ubicazione**

Frazione Rubizzano
Località, nome podere, via Podere Fattoriale
Proprietà

Caratteristiche

Forma rettangolare
Superficie piccola
Presenza acqua presente
Grado di interrimento scarso
Acqua torbida
Sponde in ciottoli
Uso irriguo
Rifiuti no

Valutazione

2

Componente vegetale

Vegetazione sulla superficie
Vegetazione sulle sponde

assente
Erbacea 3
Arbustiva 1
Arborea 0

Specie presenti

Idrofite, elofite, erbacee

giunco fiorito 1

carici 3

erbacee ruderali 3

Arbustive

rovo 2

aceto campestre 1

sambuco nero 1

salice bianco 2

sanguinello 1

Arboree

0

Valutazione

2

Osservazioni faunistiche

Specie acquatiche

INSETTI (ninfe di libellula)

Specie terrestri

INSETTI (libellule)

Valutazione

1

Contesto ambientale

fra i coltivi, a breve distanza da una grande
farnia

Valutazione

2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

7

Scheda N. 77

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	c/o scolo Rovedello di Rubizzano
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	laterizi
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
	giunchi 3
	iris giallo 2
	erbacee ruderali 3
	equiseti 3
Arbustive	salice bianco 1
	prugnolo 2
Arboree	gelso bianco B1
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua, rondini)
Valutazione	1
Contesto ambientale	fra i coltivi, a poca distanza da uno scolo
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	6

Scheda N. 78

Ubicazione		
Frazione	Sant'Alberto	
Località, nome podere, via	via Mussolina	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra e ciottoli	
Uso	pesca	
Rifiuti	no	
Valutazione		2
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe	2
	scirpo	2
	equiseti palustre	3
	erbacee ruderali	3
Arbustive	rovo	3
	sanguinello	2
Arboree	gelso bianco	B1
	farnia (quasi secca)	A1
	olmo campestre	B2
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte)	
Specie terrestri	INSETTI (libellula depressa)	
Valutazione		1
Contesto ambientale		
	recintato, tra i coltivi, a lato di strada sterrata e fiancheggiato da canaletta di collegamento con flusso idrico consistente	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		6

Scheda N. 79

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	Bolognetti - via Bolognetti
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	laterizi
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 2
	convolvolo 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco (esemplari capitozzati) 3
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (carpa, persico sole)
Specie terrestri	INSETTI (libellula)
Valutazione	1
Contesto ambientale	a lato della strada e presso un'abitazione colonica in via di restauro
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 80

Ubicazione		
Frazione	Sant'Alberto	
Località, nome podere, via	Mazza Maccaretolo	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	medio	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	1
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	alghe	2
	cannuccia	3
	tifa a foglie larghe	3
Arbustive	salice bianco	2
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	MOLLUSCHI (limnea); INSETTI (notonetta); ANFIBI (rana verde e girini)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua)	
Valutazione		2
Contesto ambientale	tra coltivi e frutteti, di recente realizzazione e recintato	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 81

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	Podere Pilastrino
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente (solo pochi cm)
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	numerosi e di ogni genere
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 2
	Arborea 3
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua (copertura totale) 3
	erbacee ruderali 3
	dulcamara 2
Arbustive	rovo 3
	olmo campestre 3
	biancospino 2
Arboree	farnia A2
	salice bianco A2
	olmo campestre A1
	gelso bianco A1
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (poiana e avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi, costituisce una bella macchia arborea
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 82

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	Cappellina - c/o scolo Rovedello di Rubizzano
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	laterizi e materiale vegetale di risulta
Valutazione	
2	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	miriofilo 3
	tifa a foglie larghe 3
	giunco fiorito 2
	iris giallo 2
	scirpo 2
	equiseti 3
	dulcamara 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	pioppo nero B2
Valutazione	
2	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusie e altre specie introdotte); ANFIBI (rana verde); RETTILI (testuggine esotica)
Specie terrestri	INSETTI (libellule), RETTILI (ramarro); UCCELLI (gallinella d'acqua, rondini)
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
fra i coltivi a breve distanza da due fossi	
Valutazione	
2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
7	

Scheda N. 83

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	strada provinciale Galliera, presso la linea ferroviaria
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra (con laterizi e pali a consolidare le sponde dopo l'eliminazione dei ciottoli)
Uso	irriguo
Rifiuti	sacchi di plastica e bidoni
Valutazione	
1	
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	robinia B1
Valutazione	
1	
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (germano reale con nidiacei)
Valutazione	
1	
Contesto ambientale	
circondato da coltivi e frutteti	
Valutazione	
1	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
4	

Scheda N. 84

Ubicazione	
Frazione	Capoluogo
Località, nome podere, via	strada provinciale Galliera, presso la linea ferroviaria
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo e per trattamenti antiparassitari
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	equiseti 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salici (bianco e ripaiolo) 2
Arboree	salice bianco B2
	pioppo nero B2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i frutteti
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 85

Ubicazione

Frazione Rubizzano
Località, nome podere, via Ca' Nuova - via Fontana 1476
Proprietà CESARI AUGUSTO

Caratteristiche

Forma rettangolare
Superficie media
Presenza acqua presente
Grado di interrimento scarso
Acqua torbida
Sponde in cemento
Uso pesca
Rifiuti no

Valutazione

1

Componente vegetale

Vegetazione sulla superficie assente
Vegetazione sulle sponde
Erbacea 3
Arbustiva 1
Arborea 1

Specie presenti

Idrofite, elofite, erbacee
iris giallo 3
carici 3
graminacee 3
Arbustive salice bianco 2
Arboree pioppo bianco A2

Valutazione

2

Osservazioni faunistiche

Specie acquatiche PESCI (pesce gatto, carpe); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri UCCELLI (rondini)

Valutazione

1

Contesto ambientale

isolato fra i coltivi; sul lato sud è presente un filare di 6 pioppi bianchi (il maggiore ha diametro del tronco di cm 64)

Valutazione

2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

6

Scheda N. 86

Ubicazione	
Frazione	Sant'Alberto
Località, nome podere, via	via Mussolina
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e mattoni
Uso	ornamentale
Rifiuti	
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (coppia di cigni)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	nei pressi della casa colonica, completamente assolato e con sponde sfalciate
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	4

Scheda N. 87

Ubicazione		
Frazione	Gavaseto	
Località, nome podere, via	via Cavriani	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida (rossastra)	
Sponde	in terra	
Uso	scarico	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	2
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali	1
Arbustive		0
Arboree	salici bianchi capitozzati	2
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte)	
Specie terrestri	INSETTI (libellule)	
Valutazione		1
Contesto ambientale		
	a lato della strada, protetto da una siepe di cipresso leylandi	
Valutazione		0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		3

Scheda N. 88

Ubicazione		
Frazione	Gavaseto	
Località, nome podere, via	via Cavriani	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo e pesca	
Rifiuti	no	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	3
	Arborea	1
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo	3
	giunchi	2
Arbustive	salici bianchi	3
	sanguinello	3
Arboree	olivo	B2
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale	a poca distanza dalla strada	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		5

Scheda N. 89

Ubicazione	
Frazione	Gavaseto
Località, nome podere, via	Podere Gavaseto
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	olmo campestre 2
Arboree	salice bianco A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (carpe); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (rondini)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi e con fosso di collegamento ad una vicina canaletta
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	6

Scheda N. 90

Ubicazione

Frazione Gavaseto
Località, nome podere, via c/o scolo Calcaratella
Proprietà

Caratteristiche

Forma rettangolare
Superficie piccola
Presenza acqua presente
Grado di interrimento scarso
Acqua limpida
Sponde in terra e ciottoli
Uso irriguo
Rifiuti no

Valutazione

2

Componente vegetale

Vegetazione sulla superficie presente
Vegetazione sulle sponde
Erbacea 3
Arbustiva 3
Arborea 0

Specie presenti

Idrofite, elofite, erbacee
alghe 3
miriofilo 3
cannuccia 2
erbacee ruderali 3
Arbustive
rovo 2
prugnolo 3
sambuco nero 2
olmo campestre 3
Arboree 0

Valutazione

2

Osservazioni faunistiche

Specie acquatiche PESCI (gambusia); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri UCCELLI (gallinella d'acqua, nitticora)

Valutazione

1

Contesto ambientale

fra i coltivi

Valutazione

1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

6

Scheda N. 91

Ubicazione		
Frazione	Gavaseto	
Località, nome podere, via	Sabbione	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	elevato	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	2
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe	3
	canna	2
	erbacee ruderali	3
Arbustive	sambuco nero	2
	melograno	1
	nespolo	2
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale	sul retro di una abitazione e a fianco di vigneto e asparagiaia	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		3

Scheda N. 92

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	Frazione - c/o scolo Rovedello
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo
Rifiuti	sì
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	iris giallo 2
	cannuccia 2
	canna 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	prugnolo 2
Arboree	pioppo nero A1
	frassino meridionale A1
	frassino maggiore A2
	frassino maggiore B2
	pioppo bianco B2
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (pesce gatto)
Specie terrestri	UCCELLI (poiana)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi, mantiene l'aspetto di un vecchio macero
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 93

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	via Bosello
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	limpida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	pneumatici, contenitori in plastica, sacchetti di plastica
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 3
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	alghe 2
	giunchi 2
	carici 2
	equiseti 2
Arbustive	rovo 3
	prugnolo 3
	sambuco nero 1
Arboree	salice bianco A3
	pioppo nero (diametro cm 85) A1
	robinia B2
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (neanidi di notonette); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine, cutrettola)
Valutazione	2
Contesto ambientale	nei campi, a lato di una cavedagna e di un ampio fosso; richiama una ricca avifauna
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8

Scheda N. 94

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	Castelverde - via Olmo
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	cassette, sacchetti in nylon, laterizi, materiale vegetale di risulta
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	tifa a foglie larghe 3
Arbustive	rovo 2
	salice bianco 2
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde), sanguisuga
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua)
Valutazione	1
Contesto ambientale	fra i coltivi; tipico macero per forma e dimensioni
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	6

Scheda N. 95

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	Soresano
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente (pochi cm)
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	resti di motore, bottiglie, materiale vegetale di risulta
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua (su tutto l'invaso) 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	acero campestre 2
	fruttiferi 3
Arboree	farnia A3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	UCCELLI (avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	nei campi, sul retro di un'abitazione; la fascia di vegetazione al margine dell'invaso, si prolunga in una siepe. In origine l'invaso era più lungo (per tutta la lunghezza della siepe) ma il proprietario ha già pronta la terra per tombarlo
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	6

Scheda N. 96

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	strada comunale Setti
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	insetti (libellule)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i campi, ha forma molto allungata; sulle sponde sono presenti mucchi di ciottoli
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 97

Ubicazione	
Frazione	Gavaseto
Località, nome podere, via	Casa Busi
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida (il fango è maleodorante)
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	laterizi e pneumatici
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	tifa a foglie larghe 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (ninfa di libellula)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua con nidiacei)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i campi, in prossimità di un caratteristico nucleo colonico
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	6

Scheda N. 98

Ubicazione	
Frazione	Gavaseto
Località, nome podere, via	presso scolo Calcaratella
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	medio
Acqua	limpida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	laterizi
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3
	scirpo 2
	menta acquatica 1
	erbacee ruderali 3
Arbustive	sambuco nero 1
	salice bianco 1
Arboree	salice bianco B1
	olmo campestre B1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, rondine)
Valutazione	1
Contesto ambientale	a poca distanza dall'abitazione e tra coltivi e frutteti; l'aspetto è seminaturale
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 99

Ubicazione	
Frazione	Cenacchio - Gavaseto
Località, nome podere, via	Bedosti - c/o scolo Roveda
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	sì
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia (su tutta la superficie) 3
	giunchi 2
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	fra i coltivi, a breve distanza da un canale
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 100

Ubicazione		
Frazione	Rubizzano	
Località, nome podere, via	c/o scola Roveda	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	medio	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	sì	
Valutazione		1
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	2
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua	3
	tifa a foglie larghe	3
	consolida	2
	erbacee ruderali	3
Arbustive	salice bianco	3
	prugnolo	2
	olmo campestre	2
Arboree		0
Valutazione		2
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	UCCELLI (nitticora)	
Valutazione		1
Contesto ambientale		
fra i coltivi		
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		5

Scheda N. 101

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	c/o scola Roveda
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	assente
Grado di interrimento	elevato
Acqua	
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea
	Arbustiva
	Arborea
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tife
	giunchi
	aristolochia
	erbacee ruderali
Arbustive	salice bianco
Arboree	pioppo nero (diametro cm 60)
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	
Specie terrestri	UCCELLI (avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i coltivi a lato di canale
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	5

Scheda N. 102

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	via Bene Amato
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	pesca
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 2
	scirpo 3
	canna 2
	equiseti 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco 2
	olmo campestre 2
Arboree	salice piangente A2
	pioppo nero A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	INSETTI (libellule); RETTILI (natrice dal collare); UCCELLI (gallinella d'acqua con nidiacei, rondine, avifauna minore)
Valutazione	2
Contesto ambientale	nei pressi della casa colonica e a lato di strada sterrata
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 103

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	via Bene Amato
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente ma scarsa
Grado di interrimento	medio
Acqua	torbida
Sponde	in terra e ciottoli
Uso	in abbandono
Rifiuti	pneumatici e altri
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 2
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua 3
	tifa a foglie larghe 3
	scirpo 2
	equiseti 3
Arbustive	olmo campestre 3
Arboree	olmo campestre A3
	farnia B1
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (gambusia); RETTILI (testuggine esotica)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, merlo, tortora e avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	nei campi, a lato della strada; è in parte fiancheggiato da una siepe di olmo bruciata dai prodotti antiparassitari utilizzati nel vicino campo di bietola
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 104

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	via Bene Amato
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente (solo pochi cm)
Grado di interrimento	elevato
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	laterizi, bidoni, sacchi plastica
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	presente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua (copertura totale) 3
	tifa a foglie larghe 2
	scirpa 2
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua)
Valutazione	1
Contesto ambientale	circondato da campi di sorgo
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	4

Scheda N. 105

Ubicazione	
Frazione	Rubizzano
Località, nome podere, via	Casone partigiano
Proprietà	Comunale
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	media
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	oasi naturalistica
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 3
	Arborea 2
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	iris giallo 2
	giunchi 3
	tife 3
	cancri 3
	risca lacustre 2
	brodo 2
Arbustive	salici spp. 3
	bambù 1
	sambuco nero 3
	carpino bianco 2
Arboree	salice bianco 3
	pioppo bianco A3
	pioppo bianco B3
	salice piangente A2
	pioppo cipressino A3
	tiglio B2
	acero di monte B2
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	MOLLUSCHI (limnea); INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde, raganella)
Specie terrestri	UCCELLI (gallinella d'acqua, cuculo, nitticora); MAMMIFERI (nutria)
Valutazione	3
Contesto ambientale	Ricostruzione dell'antico ambiente palustre a fianco del Casone partigiano, all'interno di un'area di rinaturazione
Valutazione	3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9

Scheda N. 106

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	via Valle
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra e travi di legno
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannucce 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (gambusie, carpe); RETTILI (testuggine esotica)
Specie terrestri	
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i frutteti, sul retro di abitazione colonica; i ciottoli delle sponde sono stati tolti e ammassati sul bordo. Il proprietario vorrebbe poter captare acqua dalla vicina rete idrica per irrigare
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
	4

Scheda N. 107

Ubicazione		
Frazione	Maccaretolo	
Località, nome podere, via	via Bene Amato	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	quadrata	
Superficie	piccola	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	irriguo e pesca	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	2
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali	2
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)	
Specie terrestri		
Valutazione		1
Contesto ambientale	circondato da un campo di erba medica; le sponde sono sfalciate	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		3

Scheda N. 108

Ubicazione		
Frazione	Maccaretolo	
Località, nome podere, via	via Salami	
Proprietà		
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	media	
Presenza acqua	assente	
Grado di interrimento	elevato	
Acqua		
Sponde	in terra	
Uso	in abbandono	
Rifiuti	no	
Valutazione	1	
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	lenticchia d'acqua	3
	tifa a foglie larghe	2
	cannuccia	3
	erbacee ruderali	3
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione	1	
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche		
Specie terrestri	INSETTI (libellule); UCCELLI (gallinella d'acqua)	
Valutazione	1	
Contesto ambientale	circondato dai coltivi e in parte riempito di terra	
Valutazione	1	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 109

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	via Boschetti
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	in abbandono
Rifiuti	no
Valutazione	2
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 1
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	iris giallo 3
	giunchi 3
	salcerella 2
	equiset 3
	convolvolo 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	salice bianco (su una sponda in filare) 3
Arboree	farnia A3
	farnia B3
Valutazione	2
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi); PESCI (varie specie introdotte); ANFIBI (rana verde)
Specie terrestri	UCCELLI (ghiandaia e altra avifauna minore)
Valutazione	1
Contesto ambientale	tra i frutteti
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	7

Scheda N. 110

Ubicazione	
Frazione	Maccaretolo
Località, nome podere, via	via Boschetti
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	rettangolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra con travi in legno per il contenimento
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	no
Valutazione	1
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 2
	Arbustiva 0
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	scirpo 2
	cannuccia 2
	canna 1
	polmonaria 2
	erbacee ruderali 2
Arbustive	0
Arboree	pioppo nero A2
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	INSETTI (gerridi, cimice d'acqua); PESCI (alborella, pesce gatto e altre specie)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine)
Valutazione	1
Contesto ambientale	a lato della strada, e tra due case coloniche, è collegato ad un fosso di scolo
Valutazione	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
5	

Scheda N. 111 (A B C)

Ubicazione	
Frazione	Cenacchio
Località, nome podere, via	via Ponticelli
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	irregolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente (pochi cm in ampie pozze in A e B, acqua presente e di profondità maggiore in C)
Grado di interrimento	scarso
Acqua	maleodorante
Sponde	in terra
Uso	altro; scarico acque industriali dello zuccherificio
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 1
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	cannuccia 3
	equiseti (in C) 2
	gappola (in C) 3
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arborea	salice bianco (su un'isola in C) A1
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte) in C, ANFIBI (rana verde) in C
Specie terrestri	UCCELLI (corriere piccolo e altri limicoli, cavaliere d'Italia - alcune decine di esemplari -, balestruccio, verdone; germano reale, nitticora; RETTILI (giovane natrice dal collare); MAMMIFERI (nutria) in C
Valutazione	3
Contesto ambientale	grandi vasche con argini rialzati per il riciclo e lo scarico delle acque industriali; di grande impatto sul paesaggio e con fanghi e residui della lavorazione della barbabietola molto impattanti
Valutazione	0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	4

Scheda N. 112

Ubicazione	
Frazione	Cenacchio
Località, nome podere, via	adiacenze zuccherificio
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	quadrata
Superficie	piccola
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	irriguo e pesca
Rifiuti	
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 1
	giunchi 1
	carici 1
	erbacee ruderali 3
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (rondine)
Valutazione	1
Contesto ambientale	
	a lato della casa colonica e in prossimità di frutteti; le sponde sono sfalciate
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 113 A-B-C

Ubicazione		
Frazione	Cenacchio	
Località, nome podere, via	Podere Castellina	
Proprietà	Coop Castellina	
Caratteristiche		
Forma	varia	
Superficie	grande	
Presenza acqua	presente (pochi cm)	
Grado di interrimento	scarso	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	caccia	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	assente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	1
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	cannucce (in C)	2
	erbacee ruderali (in A)	2
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		0
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche		
Specie terrestri	UCCELLI (limicoli vari in A, piro piro, corriere, 20 esemplari di cavaliere d'Italia, gabbiano comune)	
Valutazione		3
Contesto ambientale		
	vasche di recente realizzazione con sponde non ancora rivestite da vegetazione in area a coltivazioni intensive	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4

Scheda N. 114

Ubicazione	
Frazione	Cenacchio
Località, nome podere, via	Bargellina
Proprietà	
Caratteristiche	
Forma	8 vasche di forma rettangolare
Superficie	grande
Presenza acqua	presente
Grado di interrimento	scarso
Acqua	torbida
Sponde	in terra
Uso	pesca (allevamento ittico)
Rifiuti	no
Valutazione	0
Componente vegetale	
Vegetazione sulla superficie	assente
Vegetazione sulle sponde	Erbacea 3
	Arbustiva 0
	Arborea 0
Specie presenti	
Idrofite, elofite, erbacee	tifa a foglie larghe 1
	cannuccia 1
Arbustive	0
Arboree	0
Valutazione	1
Osservazioni faunistiche	
Specie acquatiche	PESCI (varie specie introdotte)
Specie terrestri	UCCELLI (airone cenerino, nitticora)
Valutazione	1
Contesto ambientale	si tratta di vasche protette da reti sulla superficie e sui lati, localizzate nei pressi di un canale
Valutazione	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	3

Scheda N. 115

Ubicazione		
Frazione	Maccaretolo	
Località, nome podere, via	Azienda Motta e Bosco	
Proprietà	Azienda faunistico venatoria Motta e Bosco	
Caratteristiche		
Forma	rettangolare	
Superficie	grande	
Presenza acqua	presente	
Grado di interrimento	medio	
Acqua	torbida	
Sponde	in terra	
Uso	altro	
Rifiuti	no	
Valutazione		0
Componente vegetale		
Vegetazione sulla superficie	presente	
Vegetazione sulle sponde	Erbacea	3
	Arbustiva	0
	Arborea	0
Specie presenti		
Idrofite, elofite, erbacee	erbacee ruderali	3
	riso	3
Arbustive		0
Arboree		0
Valutazione		1
Osservazioni faunistiche		
Specie acquatiche	ANFIBI (rana verde)	
Specie terrestri	UCCELLI (airone cenerino)	
Valutazione		2
Contesto ambientale		
	gli invasi, a lato della valle di proprietà dell'azienda faunistico-venatoria, sono attualmente adibiti a risaie	
Valutazione		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		4